

**SPCYFIKACJA**  
**Naprawa pompy**

1. Naprawa niesprawnej pompy GRUNDFOS S2.120.250.550.8.70H.C.525.G.Ex.D.511.Z nr kat. 98593675 poprzez wymianę:
  - Łożysk silnika, przewijanie statora
  - Wymiana oleju
  - Wymiana uszczelnień transport demontaż / montaż uruchomienie
  - Uszczelnienia nr 96567358
  - Uszczelnienia nr 96567343
  - Oring pompa nr 96294826
  - Oring silnik nr 96294825

Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do naprawy tego typu urządzeń.  
Wykonawca dokona naprawy przy zastosowaniu oryginalnych części zamiennych firmy Grundfos.  
Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wymienione podzespoły.