

**SPCYFIKACJA**  
**Naprawa mieszadła**

1. Naprawa niesprawnego mieszadła pompującego GRUNDFOS SRP.30.30.517.25.5.1A.4 nr 98523284

poprzez wymianę części i wykonanie następujących czynności:

- łożyska silnika 95065458
- łożyska przekładni 95065459
- uszczelnienie 95065462
- uszczelki 95065484
- przekładnia 95065509
- uszczelnienie promieniowe 95039130
- odnowa powłoki lakierniczej
- robocizna, odbiór i dostawa po naprawie oraz montaż i rozruch technologiczny.

Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do naprawy tego typu urządzeń.

Wykonawca dokona naprawy urządzeń przy zastosowaniu oryginalnych części zamiennych firmy Grundfos.

Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wymienione podzespoły.