

SPCYFIKACJA

Naprawa mieszadła

1. Naprawa niesprawnego mieszadła GRUNDFOS AFG 40.230.3.1.EX.51A.A nr 96257421 poprzez wymianę części i wykonanie następujących czynności:

- rama 95037079
- śmigła 95038579
- zestaw o-ring 95065483
- uszczelnienie 95065470
- kabel 95038410
- wejście kablowe 95065457
- uszczelnienie śmigła 95037375
- łożyska przekładni 95065467
- przekładnia step 295038584
- wymiana uzwojeń statora
- klinowanie ramy do mieszadła
- wymiana oleju przekładniowego
- robocizna, montaż mieszadła i rozruch technologiczny

Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do naprawy tego typu urządzeń.

Wykonawca dokona naprawy urządzeń przy zastosowaniu oryginalnych części zamiennych firmy Grundfos.

Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wymienione podzespoły.